正本

桃園國際機場股份有限公司　函

地　　址：33758桃園縣大園鄉航站南路九號
承 辦 人：陳美華
電　　話：03-3983576
傳　　真：03-3983585
電子信箱：anissa@mail.taoyuan-airport.com

33044
桃園縣桃園市新埔六街101號5樓
受文者：社團法人中華民國民航飛行員協會

發文日期：中華民國103年7月7日
發文字號：桃機航字第1031700892號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關桃園國際機場道面整修期間，本公司確已戮力加強飛航安全管理，請查照。

說明：

一、依照 交通部 103年6月12日交航字第1030018115號及貴(財)團法人中華民國民航飛行員協會103年6月5日(103)飛協發字第008號函辦理。

二、本公司於05R/23L跑道整修期間，05L/23R跑道，除凌晨0130-0300進行聯合巡查維護工程外，並戮力維持每日晨、上下午及夜間至少四次之機動道面巡查工作，以確保單一跑道使用期間之飛航安全，毫無懈怠。

三、桃園國際機場啟用迄今已屆35年之久，跑滑道道面已不斷補強。NP滑行道(A7-A8後方)、SS滑行道(C5-C6後方)均已施作版塊全深度翻修工程，NC滑行道(505-508後方)近期將施作超早強混凝土維護工程。此外，於05L跑道、NP及NC滑行道施作版底灌漿工程與伸縮縫更新工程，以

期改善現有道面情況。

四、颱風季節前桃園國際機場之各項設施均依「桃園國機機場風災緊急應變處理作業程序」進行檢查。本年度防颱檢查會議業於6月20日邀集各航空公司派員與會，共同維護機場飛航安全。

正本：社團法人中華民國民航飛行員協會

副本：交通部

總經理 費鴻鈞

本案依分層負責規定授權(各處)主管決行